

ОТДЕЛ
НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО УРВАНСКОМУ РАЙОНУ

3 ИСХ. № 2-8/
листов
« 13 » 05 2016 г.
(дата)

Директору МКОУ СОШ №1 с.п. Старый Черек

наименование организации, должностное лицо (ФИО),

Альборову Аслану Сулимановичу

адрес места жительства и ли нахождения

КБР, Урванский район, с.п. Старый Черек, ул. Ленина, д. 153

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения

« 13 » 05 2016 г.

г. Нарткала

(место рассмотрения: город, село, район)

Я, начальник отдела НД по Урванскому району УНДПР ГУ МЧС России по КБР –

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, рассматривающего дело)

главный государственный инспектор Урванского района по пожарному надзору,

подполковник внутренней службы Кягов Казбек Мухадинович,

рассмотрев постановление № 16 от « 13 » 05 2016 г.

по делу об административном правонарушении и материалы на

юридическое лицо (должностное лицо (гражданин (а) (жу)) Альборова Аслана Сулимановича,

(ненужное зачеркнуть)

(полное наименование юридического лица

или фамилия, имя, отчество лица в отношении которого вынесено постановление по делу)

находящееся (зарегистрированное (ну)) по адресу: КБР, Урванский район, с.п. Старый Черек,

(ненужное зачеркнуть)

(юридический адрес или

ул. Ленина, д.153

адрес регистрации)

« 29 » 04 2016 г. в « 11 » час. « 01 » мин. на территории, в здании, сооружениях,

(указать место совершения административного правонарушения,

строениях Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-

помещение, здание, сооружение, агрегат, вид работ, наименование объекта и его юридический адрес;

образовательная школа №1» с.п. Старый Черек, по адресу: КБР, Урванский район, с. Старый Черек,

в случае возникновения пожара – краткая характеристика объекта (назначение, этажность;

ул. Ленина, 134,

тепло-, водо- и электроснабжение и т.д.), имеющие отношение к делу)

29.04.2016 г. в 12 час. 40 мин. на территории, в здании и помещениях Дошкольного блока №2

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная

школа №1» с.п. Старый Черек Урванского муниципального района КБР, расположенных по адресу:

КБР, Урванский район, с.п. Старый Черек, ул. Ленина, 124,

29.04.2016 г. в 14 час. 30 мин. на территории, в здании и помещениях Школьного блока №3

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная

школа №1» с.п. Старый Черек Урванского муниципального района КБР, расположенных по адресу:

КБР, Урванский район, с.п. Старый Черек, ул. Ленина, 234,

29.04.2016 г. в 15 час. 40 мин. на территории, в здании и помещениях Дошкольного блока №4

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная

школа №1» с.п. Старый Черек Урванского муниципального района КБР, расположенных по адресу:

КБР, Урванский район, с.п. Старый Черек, ул. Ленина, 238,

нарушил (а) Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые

(указывается нормативный правовой акт, требования которого нарушены,

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 «О

дата их утверждения или согласования, регистрационный номер Минюста)

противопожарном режиме»; ГОСТ Р 12.2.143-2002 «Системы фотолюминесцентные эвакуационные»;

ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»;

а именно: Являясь руководителем МКОУ СОШ №1 с.п. Старый Черек не обеспечил

(указывается существо правонарушения и основание; последствия происшедшего события;

своевременное выполнение требований пожарной безопасности, в том числе допустил

в случае возникновения пожара - нарушения повлекшее возникновение пожара,

нижеследующие нарушения требований пожарной безопасности:

дата возникновения и последствия пожара,

По школьному корпусу МКОУ СОШ №1 с.п. Старый Черек

принятое решение по сообщению о пожаре,

Руководитель учреждения не прошёл обучение пожарно-техническому минимуму в организациях,

основания и дата принятия решения)

оказывающих в установленном порядке услуги по обучению населения мерам пожарной безопасности, п.п.31, 36, 37 Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 г. №645 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 21.01.2008 г. №10938)

Работник, ответственный за пожарную безопасность по учреждению не прошёл обучение пожарно-техническому минимуму в организациях, оказывающих в установленном порядке услуги по обучению населения мерам пожарной безопасности, п.п.31, 36, 37 Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 г. №645 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 21.01.2008 г. №10938)

Не обеспечено наличие планов эвакуации людей при пожаре, п.7 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. №390

Не осуществляется проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердака здания, п.21 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. №390

В помещениях подвала хранится мебель и другие предметы, пп."б" п.23 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. №390

Отдельные эвакуационные выходы не обеспечены указателями «Выход», п.33 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. №390

Пожарные шкафы в здании выполнены из горючих материалов, п.57 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. №390

Не обеспечено хранение на объекте исполнительной документации на установку автоматической пожарной сигнализации объекта, п.61 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. №390 от 25.04.2012 г. №390

Отсутствует план-график, составляемый с учетом технической документации заводоизготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре, п.63 Правил противопожарного режима в РФ

Отсутствует инструкция о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре, п.64 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. №390

Огнетушители, установленные на объекте, не имеют паспортов, п.475 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. №390

За что предусмотрена ответственность по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ

Имеющиеся пожарные рукава не присоединены к пожарным кранам, п.57 Правил противопожарного режима в РФ

Не организовано проведение проверок работоспособности источников внутреннего противопожарного водопровода, п.55 Правил противопожарного режима в РФ

Отдельные пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода не укомплектованы пожарными рукавами, ручными стволами и вентилями, п.57 Правил противопожарного режима в РФ

Не обеспечено соблюдение сроков освидетельствования и своевременной замены имеющихся огнетушителей, п. 70 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. №390

В помещениях подвала эксплуатируются электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции, пп. "а" п. 42 Правил противопожарного режима в РФ

В помещениях подвала эксплуатируются светильники без защитных колпаков (рассеивателей) предусмотренных конструкциями светильников, пп. "в" п.42 Правил противопожарного режима в РФ

За что предусмотрена ответственность по ч.3 ст.20.4 КоАП РФ

На первом этаже здания для облицовки стен в тамбурах запасных эвакуационных выходов применены горючие материалы, п.33 Правил противопожарного режима в РФ, пп. 1, 2, 3, бст.134 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Запоры на дверях отдельных эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа, п.35 Правил противопожарного режима в РФ

В здании отсутствует эвакуационное освещение, включаемое при прекращении электропитания рабочего освещения, п.43 Правил противопожарного режима в РФ

Имеющаяся система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, п.7 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

За что предусмотрена ответственность по ч.4 ст.20.4 КоАП РФ

По дошкольному блоку №2 МКОУ СОШ №1 с.п. Старый Черек

Не обеспечено наличие планов эвакуации людей при пожаре, п.7 Правил противопожарного режима в РФ

Не осуществляется проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердака здания, п.21 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. №390

Отдельные предусмотренные проектной документацией двери препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации сняты, пп. "д" п.23 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. №390

Запоры на дверях отдельных эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа, п.35 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. №390

Не обеспечено хранение на объекте исполнительной документации на установку автоматической пожарной сигнализации объекта, п.61 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. №390

Огнетушители, установленные на объекте, не имеют паспортов, п.475 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. №390

Отсутствует план-график, составляемый с учетом технической документации заводоизготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре, п.63 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. №390

Отсутствует инструкция о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре, п.64 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. №390

Отсутствуют по направлению движения к пожарному водоёму на территории указатели, с четко нанесенными цифрами расстояния до его месторасположения п.55 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. №390 от 25.04.2012 г. №390

За что предусмотрена ответственность по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ

Не обеспечено соблюдение сроков освидетельствования и своевременной замены имеющихся огнетушителей, п.70 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. №390

За что предусмотрена ответственность по ч.3 ст.20.4 КоАП РФ

Двери запасных эвакуационных выходов из отдельных групп загромождены мебелью, пп."ж",п.23 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. №390

В здании отсутствует эвакуационное освещение, включаемое при прекращении электропитания рабочего освещения, п.43 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. №390

Имеющаяся автоматическая пожарная сигнализация частично неисправна, п.61 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. №390

Имеющаяся система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, п.7 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

За что предусмотрена ответственность по ч.4 ст.20.4 КоАП РФ

По школьному корпусу №3 МКОУ СОШ №1 с.п. Старый Черек

Не обеспечено наличие планов эвакуации людей при пожаре, п.7 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. №390

Не осуществляется проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердака здания, п.21 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. №390

Запоры на дверях отдельных эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободно-го открывания изнутри без ключа, п.35 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. №390

На окнах подвала и на окнах кабинета информатики установлены глухие металлические решетки, пп. «а» п.36 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. №390, п.1 ст.80 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Не обеспечено хранение на объекте исполнительной документации на установку автоматической пожарной сигнализации объекта, п.61 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. №390

Огнетушители, установленные на объекте, не имеют паспортов, п.475 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. №390

Отсутствует план-график, составляемый с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре, п.63 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. №390

Отсутствует инструкция о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре, п.64 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. №390

За что предусмотрена ответственность по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ

Не обеспечено соблюдение сроков освидетельствования и своевременной замены имеющихся огнетушителей, п.70 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. №390

Имеющийся пожарный щит не укомплектован первичными средствами пожаротушения, немеханизированным пожарным инструментом и инвентарём в соответствии с приложениями 5 и 6 к ППР РФ п.п. 481, 482 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. №390

За что предусмотрена ответственность по ч.3 ст.20.4 КоАП РФ

Лестничные площадки на 1 и 2 этажах в правой части здания загромождены мебелью, пп."ж", п.23 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. №390

В здании отсутствует эвакуационное освещение, включаемое при прекращении электропитания рабочего освещения, п.43 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. №390

Имеющаяся система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, п.7 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

За что предусмотрена ответственность по ч.4 ст.20.4 КоАП РФ

По дошкольному блоку №4 МКОУ СОШ №1 с.п. Старый Черек

Не обеспечено наличие планов эвакуации людей при пожаре, п.7 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. №390

Не осуществляется проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердака здания, п.21 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. №390

Не обеспечено хранение на объекте исполнительной документации на установку автоматической пожарной сигнализации объекта, п.61 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. №390

Огнетушители, установленные на объекте, не имеют паспортов, п.475 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. №390

Отсутствует план-график, составляемый с учетом технической документации заводоизготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре, п.63 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. №390

Отсутствует инструкция о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре, п.64 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. №390

За что предусмотрена ответственность по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ

Имеющийся пожарный щит не укомплектован первичными средствами пожаротушения немеханизированным пожарным инструментом и инвентарём в соответствии с приложениями 5 и 6 к ППР РФ п.п.481, 482 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. №390

За что предусмотрена ответственность по ч.3 ст.20.4 КоАП РФ

В здании отсутствует эвакуационное освещение, включаемое при прекращении электропитания рабочего освещения, п.43 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. №390

Имеющаяся автоматическая пожарная сигнализация частично неисправна, п.61 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. №390

Имеющаяся система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, п.7 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

За что предусмотрена ответственность по ч.4 ст.20.4 КоАП РФ,

чем совершил (а) административное правонарушение, предусмотренное частью 1, 3, 4 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

